

BLUES

IRA08018

Istruzioni di montaggio ed uso
 Operation Instructions
 Instructions de montage et usage
 Montage- und Bedienungsanleitung
 Instrucciones de montaje y uso
 Instrucțiuni pentru montare și utilizare

IRSAP

mm

4x
4x
2x
2x

OK OK

OK

OK

1 2 3 4

Service:
 BEMM GmbH
 Postfach 10 01 44
 D-31101 Hildesheim
 Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0
 Fax +49(0) 51 21 / 93 00 84
 eMail info@bemm.de

(*):
 ESEMPIO CON RADIATORE SX
 EXEMPLE AVEC RADIATEUR SX
 EJEMPLO CON RADIADOR SX
 EXAMPLE WITH SX RADIATOR
 BEISPIEL MIT HEIZKÖRPER SX
 EXEMPLU CU CALORIFERUL SX

H	Y	X
770±2	470	150
1190±2	890	
1400±2	1100	
1700±2	1400	

H ± 2

60 50 SX

DX 50 60

(*):
 OK

6 5

150 min

50

55÷70

150 min

7 8

Senza anello di battuta
 Without Stop collar
 Sans bague de butée
 Ohne Anschlagring
 Sin anillo de tope
 Fără inel de oprire

(*):

Con anello di battuta
 With stop collar
 Avec bague de butée
 MR Anschlagring
 Con anillo de tope
 Cu inel de oprire

TEFLON

H Y X

H	Y	X
770±2	470	150
1190±2	890	
1400±2	1100	
1700±2	1400	

H ± 2

h+H1+X+Y

50

LF

LF=LV+10

LV

9 10 11

h+H1+X+Y

h+H1+X

50

12 13 14 15

SX DX

(*):

16

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.
 Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièce W.
 Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.
 Tighten the Allen screw until the component W is fixed in position.
 Infiletați șurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W să fie fixată în mod adecvat.
 Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.

(*):

w

SX DX

17 18 19 20

